



Technická informace

B1220, B1620, B1820

Házivost kol

U nových strojů výše uvedených typů se může objevit házení zadních kol. Je způsobeno špatným opracováním dosedací plochy náboje kola.

Při zjištění této závady neobjednávejte přímo nový náboj, ale prostřednictvím vašeho garančního technika si nechte zaslat náboj nově opracovaný.

Původní náboj je nutno zaslat zpět .

Pekárek

