



Technická informace

G23HD,G26HD – deformace horního krytu koše

Při montáži horního krytu koše na novém stroji je nutno zkontrolovat boční rádius krytu. Pokud není ohyb 90°, může dojít při prvním otevření koše ke kontaktu krytu s rámem koše a tím k jeho deformaci.

Zkontrolujte proto před prvním použitím horní kryt a v případě potřeby jej přihněte.





Takto dopadne kryt za 5000Kč.



