



Technická informace

KDG-01-008

Zadní disky u žacích traktorů mohou prasknout
U modelů F-2880 , F 3680
všech výrobních čísel

Servisní informace

U výše jmenovaných strojů se může stát, že disk zadního kola při velkém zatížení praskne, zvláště u strojů s kabinou nebo velkoobjemovým košem.

Jelikož nemáme na skladě tak velké množství těchto disků, může při expedici dojít ke zpoždění. Proto Vás prosíme o kontrolu disků u strojů s kabinou a kontejnerem. Pokud objevíte trhliny je nutno z bezpečnostních důvodů další provoz stroje okamžitě zakázat.

Informace o náhradních dílech

Další informace budou následovat v nejbližší době.

