



Kubota (Deutschland) GmbH
 After-Sales-Service
 Tel.: 06106-873 173
 Fax: 06106-873 177

01.03.2012

Technická informace

FI-B-11-003


Nové ložisko pro spojku sečení

Modell: GR1600EC

Modell: GR2100EC

SERVISNÍ INFORMACE

Vzhledem k neustálému zlepšování našich produktů a v zájmu minimalizace případných závad, bylo změněno kuličkové ložisko spojky sečení. Při záručních i pozáručních opravách používejte zásadně ložisko s novým číslem !



(1) Ložisko

INFO O DÍLECH

Nové ložisko (6203SH2) K1253-1469-1 lze objednat jako náhradní díl

Pos.	Označení	Staré číslo	Nové číslo
(1)	Ložisko	08131-06203	K1253-1469-1